



Рис.1 Электродвигатель А355SMB6 F

1 - пинцет, 2 - гайка, 3 - болт транспортный; 4-11 - шайт подшипниковая; 5 - плита переходная, 6 - масленка, 7 - коробка выводов, 8 - ротор, 9 - стакан, 10 - термометр, 12 - гофра 13-17,29 - крышка подшипника, 14,30 - манжета, 15 - вентилятор, 16 - кожух, 17 - гайка, 18-20 - кольцо пружинное, 19 - втулка, 21,24,28 - подшипник, 22 - расширительный бачок, 23 - трубка, 24 - статор, 26 - болт сквозной; 31 - гайка, 32 - гайка, 33,38 - винт, 34 - болт, 35,37 - войлоковое уплотнение, 36 - втулка, 39 - маслостабилизатор крыльчатка; 40 - втулка.