



Platform of conveyor 1/2E
Plan at elevation +0.473


Площадка конвейера 1/2E
План на отметке +0.473




Platform of conveyor 1/2E
Plan at elevation +1.350
Площадка конвейера 1/2E
План на отметке +1.350



2-2



111



1. Работать совместно с листами 5, 6, 11-13, 18. Видимость элементов-см.лб.
 2. Отверстия в балках выполняются при монтаже технологического оборудования.
Разматка отверстий-см.чертежи технологического оборудования
 3. Раскладку прессованного решетчатого настила смотрите на листе 18.
-
1. Shall be viewed together with sheets 5, 6, 11-13, 18. List of structural members-see sh.6
 2. Holes in beams to be made at installation of process equipment
Arrangement of holes - see the process equipment drawings
 3. See sh.18 for pressed grill flooring layout.

[illegible]