

<p>Таль электрическая Грузоподъемность тали -12,5 т Высота подъема груза - 12м Режим работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 45М Питание тали: -напряжение питающей сети - 380В -напряжение электродвигателей-380В частота тока-50Гц - степень защиты электродвигателей IP54 -подвод питания-троллейный шинный провод - 5,5м -длина подкранового пути-5,5м Окружающая среда: -температура +16-+33 -влажность 20-60%</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 - У3 Категория размещения по взывопожаробезопасности - Г Управление талью - пультом с пола Сейсмические условия площадки строительства- 6 балдов по шкале MSK-64</p>								<p>Производство Болгария</p>	<p>Служба главного механика Капировов В.М. Тел.89607663304</p>	<p>Котельное отделение. Помещение станции жидкой смазки Мельниц-вентилитаторов. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>
<p>Таль ручная передвижная Грузоподъемность тали -0,5 т Высота подъема груза - 3м Режим работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 18М -длина подкранового пути-5,5м Окружающая среда: -температура +16-+33 -влажность 20-60%</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 28408-89 Категория размещения по взывопожаробезопасности В1 Управление талью - с пола</p>	<p>ТРШБК</p>	<p>ГОСТ 28408-89</p>	<p>шт.</p>	<p>6,0</p>			<p>30.01.2016</p>	<p>ОАО "Красноярский дейский завод"</p>	<p>Служба главного механика Капировов В.М. Тел.89607663304</p>	<p>Котельное отделение. Помещение станции жидкой смазки Мельниц-вентилитаторов. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>

15095

150911

00089

00048

<p>Таль ручная передвижная Грузоподъемность тали -1,0 т подъема груза - 3м работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 18М -длина подкранового пути-4м Окружающая среда: -Температура +16-+33 -влажность 20-60%</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 28408-89 Категория размещения по взрывопожаробезопасности В1 Управление талью - с пола Сейсмические условия площадки</p> <p>Строительства- 6 баллов по шкале MSK-64</p>	<p>Высота Режим</p>	<p>ТРШБК</p>	<p>ГОСТ 28408-89</p>	<p>шт.</p>	<p>3,0</p>		<p>30.01.2015</p>	<p>ОАО"Красногвардейский крановый завод"</p>	<p>Служба главного механика Капирусов В.М. Тел.89607663304</p>	<p>Дымососное отделение..Помещение станции жидкой смазки Дымососа основного. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>
<p>Таль ручная передвижная Грузоподъемность тали -1,0 т подъема груза - 3м работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 18М -длина подкранового пути-4м Окружающая среда: -Температура +16-+33 -влажность 20-60%</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 28408-89 Категория размещения по взрывопожаробезопасности В1 Управление талью - с пола Сейсмические условия площадки строительства- 6 баллов по шкале MSK-64</p>	<p>Высота Режим</p>	<p>ТРШБК</p>	<p>ГОСТ 28408-89</p>	<p>шт.</p>	<p>2,0</p>		<p>30.01.2015</p>	<p>ОАО"Красногвардейский крановый завод"</p>	<p>Служба главного механика Капирусов В.М. Тел.89607663304</p>	<p>Котельное отделение.Помещение станции жидкой смазки Дымососа рециркуляции газов. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>
<p>Таль ручная передвижная Грузоподъемность тали -1,0 т подъема груза - 3м работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 18М -длина подкранового пути-4,8м Окружающая среда: -Температура +16-+33 -влажность 20-60%</p> <p>Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 28408-89 Категория размещения по взрывопожаробезопасности В1 Управление талью - с пола Сейсмические условия площадки строительства- 6 баллов по шкале MSK-64</p>	<p>Высота Режим</p>	<p>ТРШБК</p>	<p>ГОСТ 28408-89</p>	<p>шт.</p>	<p>1,0</p>		<p>30.01.2015</p>	<p>ОАО"Красногвардейский крановый завод"</p>	<p>Служба главного механика Капирусов В.М. Тел.89607663304</p>	<p>Котельное отделение.Помещение станции жидкой смазки Дутьевого вентилятора. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>

<p>Таль ручная передвижная Грузоподъемность тали -2,0 т Высота подъема груза - 6м Режим работы тали по ГОСТ 25546-82-2К Тип подкранового пути 24М -длина подкранового пути-2,8м Окружающая среда: -температура +16-+33 -влажность 20-60%</p>		<p>ТРШБК ГОСТ 28408-89</p>	<p>шт. 1,0</p>		<p>30.01.2015</p>	<p>ОАО "Красноярск дейский крановый завод"</p>	<p>Служба главного механика Капирусов В.М. Тел. 89607663304</p>	<p>Котельное отделение, Помещение станции жидкой смазки дутьевого вентилятора. Обслуживание станций жидкой смазки.</p>
<p>6 баллов по шкале MSK-64</p>								

Заместитель руководителя
строительной площадки
по инфраструктуре



Ю.А. Киселев

Главный механик



Б.Н. Светлицкий

Механик



В.М. Капирусов